

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по НГО
Департамента труда и
социального развития
Приморского края
Д.С. Малявин

« ___ » _____ 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Находка, Приморского края

« ___ » _____ 20 ___ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

1.2. Адрес объекта 692928, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Постышева 37-б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1786 кв. м.
- отдельно стоящее здание хоз. блок 1 этаж 89.6 кв. м.
- отдельно стоящее здание гаража 1 этаж 32,7 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2015 г., капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Малыш» г. Находка (МБДОУ «ЦРР-д/с354 «Малыш» г. Находка

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная - дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам»

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам»

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам»

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам»

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары»

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары»

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары»

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам» - 220 м. (фото 19)

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м. (фото 20)

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам» - 220 м. (фото 19)

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м. (фото 20)

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары» - 187м. (фото 21)

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары» - 115м. (фото 18)

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары» - 187м. (фото 21)

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары» - 115м. (фото 18)

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут (фото 22,23)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (у)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (о, с, г, у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (о, с, г, у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (о, с, г, у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, пандусов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт
----	---------------------------	------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет даты.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование на Комиссии по делам инвалидов при губернаторе Приморского края наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт Администрации Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда учимся жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----------|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | 4 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | 4 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | 2 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 3 _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 4 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту

Руководитель

рабочей группы: Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с№54 «Малыш» Сагач С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР Гузенко Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Дзюба Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий инспектор ОТ и СР Боклаг Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с№54 «Малыш»

(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов

председатель общества инвалидов г. Находка Приморского края ВОИ Бондарь И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Нанесение тактильных средств	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	С, О	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, ширина лестничного пролета составляет 0,8 м		Нанесение тактильных средств, установление лестничных проемов шириной более 0,9 м.	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 13330.2012 выполнены. Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка.	К,О,С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		1,2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, ширина лестничного пролета составляет 0,8 м		Нанесение тактильных средств, установление лестничных проемов шириной более 0,9 м.	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Требуется установление пандусов	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			Отсутствие твердого нескользкого покрытия	К,О,С	Установить твердое нескользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Имеется порог , превышающий 0,025м, нет крепления двери , обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К,С,О	Занизить порог , установить крепление двери , обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Покрытие входной площадки : твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Порог не более 0,025м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек.. Требуется установка пандуса	К		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ, ВНД (К)		4,5,6,7	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установка пандуса, установить нескользящее покрытие.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6,7,9,10	Ширина коридоров составляет 1,03 м., доступ на второй этаж невозможен, ширина балконного проема составляет 0,65 м.		Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Ширина лестницы – 1,1 м, отсутствуют пандусы, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользящее покрытие.		Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		7	Ширина дверного проема менее 0,9 м, порог превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,С	Расширить проем, занизить порог, выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		5,6,7,8	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, ширина проема запасного выхода 0,65 м.	К,С	Выполнить работы по нанесению тактильной информации, расширить дверной проем.	ТР

ОБЩИЕ требования к зоне			Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии	КС		
-------------------------	--	--	---	----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5,6,7,8	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней.



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11, 12	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет 0,7 м.		Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, расширение дверного проема.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема менее 0,9м, высота порога более 0,025м.	С, К	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, ширина проема не менее 0,9м, высота порога не более 0,025м.	КС		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (о с, г, у)		11,12,13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, занизить порог.



Фото 11



Фото 12



Φοτο 13

5

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14, 15, 16	Размеры туалетных кабинок 0,8х0,97, Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг.	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Т.Р.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Размеры не менее 1,65 на 1,8 м . Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала.	К		

Итоговое заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)		14,15,16	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения отсутствуют.



Фото14



Фото 15



Φoto 16

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка, ул. Постышева 37-Б.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17	Отсутствуют тактильные средства получения информации, информация расположена на уровне 1,2 м.		Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильных средств информации	С		

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к,г,у)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



Фото 17



Фото18



Фото 19



Фото20



Фото 21



Фото22



Фото 23

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Малыш» г. Находка
- 1.2. Адрес объекта 692928, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Постышева 37-б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1786 кв. м.
 - отдельно стоящее здание хоз. блок 1 этаж 89.6 кв. м.
 - отдельно стоящее здание гаража 1 этаж 32,7 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2015 г., капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Малыш» г. Находка (МБДОУ «ЦРР-д/с354 «Малыш» г. Находка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692928, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева 37-Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Находкинский городской округ
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Находкинского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692904, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Школьная 7, тел: 8(4236) 69-22-51, факс: 8 (4236) 69-22-17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная - дошкольное образование, дополнительная - дополнительное образование детей (художественно-эстетическое и социально-педагогическое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2-7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 286 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам»

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам»

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам»

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам»

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары»

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары»

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары»

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	ДУ

	аппарата (о)	
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (у)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано начальник отдела по Находкинскому городскому округу Департамента труда и социального развития Приморского края, Малявин Д.С., т. 69-85-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по НГО
Департамента труда и
социального развития
Приморского края
Д.С. Малявин
« ___ » _____ 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

1.2. Адрес ОСИ: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 37-б,
индекс 69-29-28

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1786 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 8264,3 _____ кв.м

1.4. Год постройки здания: 1981 , последнего капитального ремонта _____ нет _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ нет _____,

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении):

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Малыш» г. Находка, МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 37б, индекс 69-29-28

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): муниципальная собственность; оперативное управление:

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Находкинский городской округ

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация управления образования Находкинского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная 7

2. Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на ОСИ, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на ОСИ

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 288 чел, вместимость – 290 чел, пропускная способность – 290 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусы, микроавтобусы № 5, №7, №23, №18

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	с нарушениями зрения (г)	ДУ
5	с нарушениями слуха (с)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (у)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (о, с, г, у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (о, с, г, у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические	ДП-И (о, с, г, у)		

	помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДУ-И (К,О,С) в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, отсутствуют пандусы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Завхоз Дзюба Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий инспектор ОТ и СР Боклаг Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель общества инвалидов г. Находка Приморского края ВОИ

Бондарь И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)